



Nowa część obiektu z 2007r.

Odpadające tynki, elewacja do remontu. **Przerazająca fuszerka !**



Przedszkole nr 338 ul. Włókiennicza 41 Falenica
Kwiecień 2011



Nowa część obiektu z 2007r.

Błędy wykonania odwodnienia dachu , błędy wykonania obróbek powodujące zawilgocenia ścian.






Błędy wykonania opaski – woda płynie pod ściany, brak izolacji, grzyb murowany !!

Błędy odprowadzenia deszczówki - brak studni chłonnej powodujące zawilgocenia ścian oraz realne niebezpieczeństwo poślizgu dla przechodzących osób.





Błędy wykonania odwodnienia dachu - brak studni chłonnych powodujące zawilgocenia ścian.

Brak prawidłowej wentylacji w kuchni i już grzyb w narożnikach.





Nowa część obiektu z 2007r

Nieprawidłowo wykonany cokół – **kto to partactwo odebrał ?**

Bardzo zły jakości i niebezpieczne z powodu ostrych krawędzi parapety





Starsza część obiektu – lecz to zaledwie z 2001r .

Rozpadające się tarasy, nieprawidłowa opaska przy ścianie – do naprawy





Nowa część obiektu z 2007r.

Nieprawidłowe, nieodpowiadające normom drzwi z **niebezpiecznym szkleniem**, groźnym dla zdrowia i życia dzieci.

Nie powinny być tu nigdy wbudowane . Kto to odebrał ? To trzeba natychmiast wymienić.



Kwiecień 2011



Nowa część obiektu z 2007r. Nieprawidłowe podłogi.

U góry – w salach dydaktycznych nieodpowiednie parametry dot. wytrzymałości
/ zastosowano podłogę do pomieszczeń mieszkalnych, już zniszczona /

U dołu - w rejonie wejścia i korytarz - niezgodne z normą, zbyt śliskie płytki

